

СОГЛАСОВАНО

начальник отдела культуры
администрации
Ярковского муниципального района
Тюменской области
Н.М. Кокорина
2021 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ДО «Ярковская ДМШ»
О.И. Морозова
Приказ № 1 от «04» декабря 2021 г.



ПАСПОРТ

**доступности для инвалидов
объекта и предоставляемых на нем услуг
в сфере дополнительного образования**

с. Ярково - 2021

Директор МАУ ДО «Ярковская ДМШ»
О.И. Морозова
2021 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) - объекта учреждение дополнительного образования (нежилые помещения)
- 1.2. Адрес объекта Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Пионерская, 96/3
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание _____ этажей, _____ кв.м
 - часть здания _____ этажей (или на первом этаже), 170,4 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____ кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1982, последнего капитального ремонта - 2009.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет.
- сведения об организации, расположенной на объекте**
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Ярковская детская музыкальная школа» (МАУ ДО «Ярковская ДМШ»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 626050 Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Пионерская, д.96/3.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) на праве оперативного управления (на основании распоряжения администрации Ярковского муниципального района от 21.12.2018 года №1625 «О закреплении административных помещений за МАУ ДО «Ярковская ДМШ» на праве оперативного управления»).
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) отдел культуры администрации Ярковского муниципального района.
- 1.1. 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково ул. Пионерская, 87
телефон 8(34531)25-3-79

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

Образование, культура

2.2 Виды оказываемых услуг реализация программ дополнительного образования детей и взрослых

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: посещаемость – 70 чел., вместимость – 40 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Свободный путь для движения транспорта до объекта назначения,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта не более 50 м

3.2.2 время движения (пешком) не более 2 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет
(описать _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: _ (_____)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	<u>ДУ</u>
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<u>ДУ</u>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<u>ДУ</u>
4	с нарушениями зрения	<u>ДУ</u>
5	с нарушениями слуха	<u>ДУ</u>
6	с нарушениями умственного развития	<u>ДУ</u>

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Состояние доступности объекта оценено как доступно частично всем, а также условная (с дополнительной помощью) доступность.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2	Вход (входы) в здание	не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8	Все зоны и участки	не нуждается

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ – нет.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации беспрепятственный доступ (эвакуация) на объект
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): Согласование собственника здания

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: нет, но размещена информация по зданию в целом на сайте <http://zhit-vmeste.ru/>

портала)

(наименование сайта,

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «01» 02.2021г.,

2. Акта обследования объекта: № 1 от «01» 02. 2021г.

3. Решения Комиссии МАУ ДО «Ярковская ДМШ» от «01» 02. 2021г. в составе:

- председателя комиссии, начальника отдела культуры администрации Ярковского муниципального района Тюменской области,
Н.М. Кокориной;

- члена комиссии, директора МАУ ДО «Ярковская ДМШ»,
О.И. Морозовой;

- члена комиссии, преподавателя МАУ ДО «Ярковская ДМШ»,
А.С. Учёновой

в присутствии:

- главного специалиста отдела СЗН Ярковского района, Р.Н. Хабибулиной;

- председателя Ярковской районной общественной организации Всероссийского общества инвалидов, Н.Г. Осадзе;

Директор МАУ ДО «Ярковская ДМШ»

УТВЕРЖДАЮ

О.И. Морозова

2021 г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры) К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.2. Наименование (вид) объекта учреждение дополнительного образования (нежилые помещения)

1.2. Адрес объекта Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Пионерская, 96/3

1.3. Сведения о размещении объекта:

- часть здания _____ этажей (или на первом этаже), 170,4 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____ кв.м

1.4. Год постройки здания 1982, последнего капитального ремонта - 2009.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Ярковская детская музыкальная школа» (МАУ ДО «Ярковская ДМШ»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 626050 Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Пионерская, д.96/3.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) на праве оперативного управления (на основании распоряжения администрации Ярковского муниципального района от 21.12.2018 года №1625 «О закреплении административных помещений за МАУ ДО «Ярковская ДМШ» на праве оперативного управления»).

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.

1.10. Территориальная принадлежность - муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование) отдел культуры администрации Ярковского муниципального района Тюменской области.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково ул. Пионерская, 87 телефон 8(34531)25-3-79

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

Образование, культура

2.2 Виды оказываемых услуг реализация программ дополнительного образования детей и взрослых

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: посещаемость – 70 чел., вместимость – 40 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Свободный путь для движения транспорта до объекта назначения,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта не более 50 м

3.2.2 время движения (пешком) не более 2 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть*, нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001


№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	<u>ДУ</u>
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<u>ДУ</u>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<u>ДУ</u>
4	с нарушениями зрения	<u>ДУ</u>
5	с нарушениями слуха	<u>ДУ</u>
6	с нарушениями умственного развития	<u>ДУ</u>

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<u>не нуждается</u>
2	Вход (входы) в здание	<u>не нуждается</u>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<u>не нуждается</u>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<u>не нуждается</u>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<u>индивид. реш. с ТСР</u>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<u>индивид. реш. с ТСР</u>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<u>не нуждается</u>
8	Все зоны и участки	<u>не нуждается</u>

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано: нет, но размещена информация по зданию в целом на сайте <http://zhit-vmeste.ru/>

УТВЕРЖДАЮ



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1**

Тюменская область

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта учреждение дополнительного образования муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Ярковская детская музыкальная школа» (нежилые помещения)
- 1.2. Адрес объекта Тюменская область, Ярковский район, с.Ярково, ул.Пионерская, 96/3
- 1.3. Сведения о размещении объекта
- часть здания _____ этажей (или на первом этаже), 170,4 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____ кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1982, последнего капитального ремонта 2009
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Ярковская детская музыкальная школа» (МАУ ДО «Ярковская ДМШ»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 626050 Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Пионерская, д. 96/3.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Свободный путь для движения транспорта до объекта назначения,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта не более 50 м
- 3.2.2 время движения (пешком) не более 2 мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет нерегулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В	-	1
2	Вход (входы) в здание	ДУ		2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ		-
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		-
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	-	-
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В	-	-

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично всем, а также условная (с дополнительной помощью) доступность.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2	Вход (входы) в здание	не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.	не нуждается

	посещения объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8.	Все зоны и участки	не нуждается

4.2. Период проведения работ нет

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **беспрепятственный доступ (эвакуация) на объекте**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____

4.4.6. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации нет

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Входа (входов) в здание на 1 л.
2. Паспорт БТИ на 1 л.

Председатель комиссии: начальник отдела культуры администрации Ярковского муниципального района Тюменской области

Н.М. Кокорина

Члены комиссии:

Директор МАУ ДО «Ярковская ДМШ» **О.И. Морозова**

Преподаватель МАУ ДО «Ярковская ДМШ» **Учёнова А.С.**

Представитель общественной организации инвалидов

Председатель РОО ВОИ **Н.Г. Осадзе**

Представитель органа социальной защиты населения

Главный специалист **Р.Н. Хабибулина**

Управленческое решение согласовано «01» сентяб. 2021 г. (протокол № 1)

Комиссией МАУ ДО «Ярковская ДМШ»



I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МАУ ДО «Ярковская ДМШ»

(нежилые помещения),

Тюменская область, Ярковский район, с.Ярково, ул.Пионерская, д.96/3

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	№1	Замечаний нет	Все	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	-	- отсутствует обозначение направлений движения ко входам для МГН	Все	нанесение цветовой и тактильной маркировки на поверхность	ТСР
1.3	Лестница (наружная)	есть	-	№2	- отсутствует обозначение направлений движения для МГН	Все	- нанесение цветовой и тактильной маркировки на поверхность	ТСР
1.4	Пандус (наружный)	есть	-	№3	Замечаний нет	Все	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть	-	№4	Замечаний нет	Все	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДУ	-	1	Индивидуальное решение с ТСР

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично всем, а также условная (с дополнительной помощью) доступность.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание МАУ ДО «Ярковская ДМШ»

(нежилое здание),

Тюменская область, Ярковский район, с.Ярково, ул.Пионерская, д.96/3

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	2	Нет контрастной полосы	О,С,Г,У	Нанесение контрастной полосы	-
2.2	Пандус (наружный)	есть	-	3	-	К	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	1	5	-	К, О, С,Г,У	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть	1	5	-	К, О, С,Г,У	-	-
2.5	Тамбур	есть	1	5	-	К, О, С,Г,У	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет	-	-	-	К, О, С,Г,У	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДУ		2	

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично всем, а также условная (с дополнительной помощью) доступность.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МАУ ДО «Ярковская ДМШ»

(не жилое здание),

Тюменская область, Ярковский район, с.Ярково, ул. Пионерская, д.96/3

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержани е	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть	-		отсутствие комплексной информации о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений; - отсутствие горизонтальных поручней вдоль стен	все	обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, обеспечив их комплексной информацией (цветовые и тактильные направляющие); - установить поручни вдоль стен на путях движения МГН	ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	нет	-		-		-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			-		-	-
3.4	Лифт пассажирский или подъемник	нет			-		-	-
3.5	Дверь	есть	№		отсутствие информационных обозначений помещений		установить информационные рельефные таблички к каждому помещению рядом с дверью на высоте от 1,4 до 1,75м со стороны дверной ручки	ТСР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Отсутствие размещения путей эвакуации		Обозначить пути эвакуации	ТСР

ОБЩИЕ требования к зоне		-	-	-		-	-
-------------------------------	--	---	---	---	--	---	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДУ		3	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично всем, а также условная (с дополнительной помощью) доступность.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант 1 – зона обслуживания инвалидов

МАУ ДО «Ярковская ДМШ»

(нежилое здание),

Тюменская область, Ярковский район, с.Ярково, ул. Пионерская, д.96/3

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержани е	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	-		- не выделены функциональные блоки помещений для оказания услуг специалистами	все	расположение кабинетов нуждается в рационализации с выделением, по возможности, функциональных блоков для оказания комплекса услуг	ТСР
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-		зале не выделены специальные места для инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушениями зрения и слуха; при проведении мероприятий не организовано донесение информации в доступной форме людям с нарушениями восприятия;	все	выделить в зале не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука и дублированием звуковой и визуальной информацией (организация сурдоперевода); организовать ситуационную помощь в виде сопровождения персонала	ТСР
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет			-		-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			-		-	-
4.5	Кабина индивидуальног о обслуживания	нет						

	ОБЩИЕ требования к зоне		-	-	-		-	-
--	-------------------------------	--	---	---	---	--	---	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма обслуживания	ДУ			Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
Зальная форма обслуживания	ДУ			Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично всем, а также условная (с дополнительной помощью) доступность. Необходимо индивидуальное решение с ТСР.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант 2 – места приложения труда

МАУ ДО «Ярковская ДМШ»

(не жилое здание),

Тюменская область, Ярковский район, с.Ярково, ул. Пионерская, д.96/3

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержани е	Виды работ
	Место приложения труда	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда				

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

И Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
МАУ ДО «Ярковская ДМШ»
(нежилое здание),

Тюменская область, Ярковский район, с.Ярково, ул. Пионерская, д.96/3
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	--	--	Пространства для размещения колясок нет, крючков для одежды и костылей нет. Кабины личной гигиены женщин: нет.	все	Монтировать крючками. Кабины личной гигиены женщин: размеры в плане - 1,8 на 2,6 м. Расширить проход на 0,9, если позволит конструкция здания-	ремонт (капиталь ный)
5.2	Душевая/ ванная комната	Нет	--	--	--	--	--	--
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	--	--	отсутствие индивидуальных шкафов, скамей, места для хранения кресел - колясок,-	-	Индивидуальные шкафы: - с овмещенные (для уличной, домашней и рабочей одежды), - в ысотой не более 1,3 м от пола (то же для крючков для одежды), - р азмеры в плане 0,4 на 0,5 м, - н умерация шкафов рельефная и на контрастном фоне. Скамьи в гардеробных размером 0,6 на 0,8 м. Проходы между рядами для шкафов гардеробных шириной не менее: - 2 4 м, 1,8 м - без скамей. обустройство места для хранения кресел- колясок; - и ндивидуальные кабины - по одной кабине на трех одновременно занимающихся инвалидов на креслах-	ТСР

							колясках (площадь каждая не менее 4 кв.м); - и индивидуальные шкафы для одежды, в т.ч. для хранения костылей и протезов (не менее двух) высотой не более 1,7 м; - с скамья длиной не менее 3 м, шириной не менее 0,7 м и высотой не более 0,5 м (вокруг скамьи свободное пространство для подъезда кресла-коляски); либо вдоль одной из стен скамья размером не менее 0,6 на 2,5 м.	
	ОБЩИЕ требования к зоне	--	--	--	Не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан в общественных зданиях. Установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений: - в универсальной кабине, - в других санитарно-гигиенических помещениях для всех категорий граждан, в том числе инвалидов	-	Установить универсальную кабинку, поручни, поворотные или откидные сидения	ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно – гигиенические помещения	ВНД	--	6	ремонт (капитальный)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категорий инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как временно недоступно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
МАУ ДО «Ярковская ДМШ»

(не жилое здание),

Тюменская область, Ярковский район, с.Ярково, ул.Пионерская, д.96/3

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	-	Отсутствие визуальной информации	все	Установить световую сигнализацию	ТСР
6.2	Акустические средства	нет	--	--	отсутствует информационное оборудование	С, Г	установка оборудования	ТСР
6.3	Тактильные средства	нет	--	--	Отсутствие дублирования информации тактильными средствами	С	Установка оборудования	ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет	--	--	Нарушены требования непрерывности информации, своевременного ориентирования и однозначного опознания объектов и мест посещения	все	Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта	ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ВНД	-	-	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как временно недоступно. Необходимы организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР**

№1 Технический паспорт

Российская Федерация
Тюменская область
Ярковский район

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 3351

объект: Административное помещение


адрес: с. Ярково
улица: Пионерская
дом № 96

Условный номер : 1401 - 335 - 001


Ярковского района Тюменской области

Дата выдачи : 27 октября 2000 года

с. Ярково



№3 Лестница





№5 Парковка

